

PRAVILA OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE

na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d.
na naslovu Cesta 1. maja 33, Hrastnik.

S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati vsi zunanji izvajalci, podizvajalci, obiskovalci, vozniki tovornih vozil, strokovni sodelavci in serviserji.

Pravila so izdelana na osnovi **“Pravilnika o notranjem redu na varovanem območju TKI Hrastnik, d.d.”**, ki je objavljen na spletni strani družbe www.tki.si.

VSTOP ZUNANJIH OBISKOVALCEV NA VAROVANO OBMOČJE TOVARNE

- Vsi zunanji obiskovalci vstopajo na varovano območje tovarne na glavnem vhodu v tovarno pri vratarnici v kateri se nahaja varnostno **osebje (vstopna točka - točka prijave)**.
- Obvezno se prijavijo pri varnostnem osebju, se identificirajo ter povedo namen prihoda.
- Upoštevajo navodila varnostnega osebja, prevzamejo ustrezno priponko in počakajo na kontaktno osebo. Gibanje po varovanem območju je dovoljeno samo v spremstvu kontaktne osebe po označenih poteh.
- Pri odhodu z varovanega območja se v spremstvu kontaktne osebe javijo pri varnostnem osebju, kjer vrnejo priponko. V primeru izgube priponke so dolžni povrniti strošek priponke po veljavnem ceniku.
- Obiskovalce ob vstopu v obrate, ki imajo FAMI QS ali IFS standard, varnostna služba seznaniti s hišnim redom in s Splošnimi higienskimi navodili za obiskovalce. Seznanitev s pravili potrdijo s podpisom.

VSTOP ZUNANJIH IZVAJALCEV, PODIZVAJALCEV, SERVISERJEV,...

- Vsi zunanji izvajalci, podizvajalci, serviserji vstopajo na varovano območje tovarne na glavnem vhodu v tovarno pri vratarnici v kateri se nahaja varnostno osebje (**vstopna točka - točka prijave**).
- Prihod se praviloma najavi varnostnemu osebju en dan pred prihodom.
- Obvezno se prijavijo pri varnostnem osebju, se identificirajo ter povedo namen prihoda. Upoštevajo navodila varnostnega osebja, prevzamejo ustrezno priponko in počakajo na kontaktno osebo. Gibanje po varovanem območju je dovoljeno samo v spremstvu kontaktne osebe po označenih poteh.
- Na varovanem območju so dolžni upoštevati navodila za varnost in zdravje pri delu, požarni red in varnostna navodila, opozorila in opozorilne oznake. Po zaključenem delu so dolžni poskrbeti za izklop vseh delovnih naprav ter počiščenje delovišča.
- Z zunanjimi izvajalci del se obvezno sklene **“Sporazum o skupnem delovišču”**, kjer se natančneje dogovori režim dela na varovanem območju. Vstop v proizvodne in poslovne prostore je dovoljen samo v spremstvu kontaktne osebe.
- Zunanji izvajalci uporabljajo samo sanitarije, ki so za njih označene.
- Pri odhodu z varovanega območja se v spremstvu kontaktne osebe zglasijo pri varnostnem osebju, kjer vrnejo priponko. V primeru izgube priponke so dolžni povrniti strošek priponke po veljavnem ceniku.
- V obratih z **IFS Food** in **FAMI-QS** standardom veljajo **posebna pravila obnašanja**.


PRAVILA OBNAŠANJA V OBRATIH Z IFS FOOD IN FAMI-QS STANDARDOM

- Ta pravila morajo upoštevati vsi zunanji izvajalci, podizvajalci, vozniki tovornih vozil in serviserji.
- Pravila veljajo za obrate, ki imajo pridobljen IFS FOOD standard (za živila) in FAMI-QS standard (za krmo).
- **IFS FOOD** standard je v:
 - Obratu fosfatov skupaj s proizvodnjo amonijevih fosfatov
 - Proizvodnji aditivov
- **FAMI QS** standard je v:
 - Obratu kalcijevih fosfatov
 - Obratu fosfatov s proizvodnjo amonijevih fosfatov

- Vsi zunanji izvajalci se morajo prijaviti na vstopni točki pri varnostnem osebju.
- V proizvodne obrate lahko vstopajo le v spremstvu poslovodje, direktorja PC Fosfati ali z njegove strani pooblaščne osebe. Nezaposlenim je vstop v proizvodne obrate prepovedan.
- Vstop v proizvodne obrate je dovoljen le v čisti, ne raztrgani zaščitni obleki (zaščitna halja, zaščitna očala, po potrebi tudi zaščita za glavo – čelada), ki jo je potrebno namestiti pred vstopom v obrat. Vstop v obrate ni dovoljen v kratkih hlačah ali krilu in odprtih čevljih (sandali, japonke,..).
- Nošenje nakita, ročnih ur ni dovoljeno in jih je potrebno odstraniti pred vstopom v proizvodne obrate.
- Prepovedan je vnos vseh pripomočkov, ki bi lahko prišli v stik s proizvodom in s tem povzročili kontaminacijo.
- Vnos mobilnih telefonov je prepovedan.
- Kajenje v proizvodnih obratih ni dovoljeno.
- V proizvodnih obratih ni dovoljeno žvečenje, kašljanje, kihanje ali pljuvanje v proizvod.
- Prepovedano je vsakršno dotikanje izdelkov.
- Vnos hrane in pijače v proizvodne obrate ni dovoljen.
- V proizvodnih obratih se izvaja ločeno zbiranje odpadkov, ki ga je potrebno spoštovati.
- Obiskovalcu, ki kaže znake infekcijskih obolenj, se prepove vstop v proizvodne obrate.
- Prepovedano je vsakršno dejanje sabotaže, vandalizma ali terorizma.

KAJENJE, ALKOHOL IN OPOJNE SUBSTANCE

- Na varovanem območju tovarne **je v vseh zaprtih prostorih prepovedano kajenje.**
- Kajenje je izjemoma dovoljeno samo **pri glavnem vhodu v tovarno na vstopno – izstopni točki na za to posebej označenem mestu,** kjer je nameščena posoda za ogorke. Kršitelji so dolžni upoštevati navodila odgovornih oseb in varnostnega osebja. V primeru neupoštevanja opozoril se bo kršitelja prijavilo inšpekcijski službi in odstranilo z varovanega območja.
- Na varovano območje tovarne **je strogo prepovedan vnos alkoholnih pijač in opojnih substanc ter vstop oseb pod vplivom alkohola in opojnih substanc.**
- Varnostno osebje je dolžno osebi, ki krši navodilo iz predhodnega odstavka, **preprečiti vstop na varovano območje.**



VSTOP TOVORNIH VOZIL NA VAROVANO OBMOČJE

- Tovorna vozila vstopajo na varovano območje tovarne na glavnem vhodu v tovarno pri vratarnici, v kateri se nahaja varnostno osebje (**vstopna točka - točka prijave**).
- **Obvezna je uporaba odsevnega telovnika in osebne varovalne opreme (čevlji s kapico, dolge hlače).**
- Obvezno se prijavijo pri varnostnem osebju, se identificirajo ter povedo namen prihoda ter pokažejo ustrezno prevozno dokumentacijo.
- V primeru razkladanja počakajo pri varnostnem osebju do prihoda kontaktne osebe. V primeru natovarjanja (cisterne) jih varnostno osebje stehta na kamionski tehtnici in počakajo na glavnem dvorišču, da dobijo od varnostnega osebja dovoljenje za nalaganje. Vozniki se morajo ves čas zadrževati pri tovornem vozilu.
- Vozniki tovornih vozil uporabljajo samo sanitarije, ki so za njih označene.
- Po opravljenem raztovarjanju se po predhodnem obvestilu varnostnega osebja s strani kontaktne osebe na glavnem vhodu odjavijo pri varnostnem osebju in upoštevajo dana navodila.
- Tovorna vozila se po zaključenem natovarjanju po obvestilu kontaktne osebe varnostnemu osebju zglasijo pri glavnem vhodu in pokažejo odpremno dokumentacijo. Cisterne, ki jih je potrebno stehtati, se še enkrat stehtajo. Vozniki so dolžni upoštevati navodila varnostnega osebja.

HITROST VOŽNJE VOZIL NA VAROVANEM OBMOČJU

- Največja dovoljena hitrost vožnje vozil na varovanem območju je 10 km/h.
- Pri vstopu tovornih vozil na kamionsko tehtnico pa je hitrost omejena na 5 km/h.
- Vsi vozniki so dolžni spoštovati omejitve hitrosti vožnje in opozorila varnostnega osebja.



PARKIRANJE OSEBNIH VOZIL NA VAROVANEM OBMOČJU

- Imetniki službenih vozil družbe in poslovni partnerji lahko parkirajo vozila na glavnem dvorišču levo od vratarnice, kjer se nahaja varnostno osebje, na za to **označenih parkirnih mestih** in na **označenih mestih na drugi strani ceste** pred zgradbo v kateri se nahaja razdeljevalnica hrane za zaposlene. Tukaj lahko parkirajo tudi kupci v industrijski prodajalni v kolikor ni prostora pred industrijsko trgovino. **Tu je dovoljeno parkiranje za krajši čas.**
- Zaposleni v tovarni parkirajo svoja vozila na delno pokritem parkirišču za zaposlene, ki se nahaja na drugi strani regionalne ceste (nasproti tovarne). Parkirišče je označeno z obvestilno tablo **“Parkiranje dovoljeno za zaposlene v TKI Hrastnik”**.
- Pri parkiranju se upošteva navodila varnostnega osebja.
- Tovarna vozila se ne parkirajo na varovanem območju, ampak jih varnostno osebje v času, ko ni možno raztovarjanje ali nakladanje napoti na za to namenjena parkirišča. Urnik raztovarjanja in nakladanja je podrobneje opredeljen v **“Pravilniku o notranjem redu na varovanem območju TKI Hrastnik, d.d.”**.

RAVNANJE Z ODPADKI NA VAROVANEM OBMOČJU

- V družbi TKI Hrastnik, d.d., posvečamo veliko skrb odgovornemu ravnanju z okoljem. V ta namen imamo organizirano ločeno zbiranje odpadkov na celotnem varovanem območju.
- Od zunanjih obiskovalcev zahtevamo, da ravnajo odgovorno in eventualne odpadke odlagajo v za to namenjene kontejnerje in zabojnike, ki so nameščeni na določenih lokacijah.
- V primeru ne spoštovanja danih navodil so zunanji obiskovalci dolžni upoštevati opozorila varnostnega osebja in odgovornih delavcev v družbi.



VARNOSTNI NAPOTKI IN UKREPI

- Na varovanem območju tovarne TKI Hrastnik, d.d. proizvajamo, predelujemo, prevažamo in skladiščimo veliko nevarnih kemikalij.
- Vsak obiskovalec mora biti seznanjen z glavnimi nevarnostmi, ki jih lahko v prostorih, kjer se bo zadrževal, povzročijo kemikalije.
- Upoštevati je treba vsa pisna in ustna opozorila in opozorila na tablah in nalepkah.
- Upoštevati je treba vse zahteve za požarno varnost in posebno pozornost posvetiti gibanju v EX-coni.

KAJ STORITI OB NEVARNOSTI?

- Varno prekiniti z delom,
- Upoštevati vsa dana navodila strokovnih delavcev službe Ekologije, varnostnih inženirjev, gasilcev, članov ekipe IRE Klor in varnostnega osebja v družbi TKI Hrastnik, d.d.. Ti so med drugim tudi pristojni za nadzor.

TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA KLIC V SILI

V TKI HRASTNIK, D.D.:

- Varnostnik - čuvaj: **03 6205 780, GSM: 030 640 024**
- Varnostni menedžer: **03 6205 667**
- Gasilci: **03 6205 767**
- Služba EKOLOGIJE: **03 6205 747**

ZUNANJE INSTITUCIJE:

- Policija: **113**
- Reševalci: **112**
- Gasilci: **112**